

## Приложение

### Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Номер точки	Координаты	
	X	Y
Контур 1		
1	379343.69	1274380.62
2	379356.82	1274396.28
3	379393.22	1274434.97
4	379389.16	1274439.44
5	379390.91	1274441.25
6	379373.73	1274459.49
7	379338.18	1274421.23
8	379347.52	1274411.74
9	379345.11	1274409.03
10	379308.36	1274446.92
11	379299.97	1274438.88
12	379300.68	1274422.67
13	379302.15	1274415.88

Номер точки	Координаты	
	X	Y
14	379319.68	1274398.60
15	379338.77	1274384.15
Контур 2		
1	379297.03	1274446.24
2	379300.05	1274447.42
3	379328.44	1274481.32
4	379332.08	1274485.27
5	379337.22	1274487.20
6	379385.35	1274493.02
7	379377.49	1274526.46
8	379321.07	1274520.32
9	379316.02	1274516.09
10	379273.09	1274469.12